











5



6

Press the icon  shortly to control on / off the lighting and heating pad.

Press and hold the icon  dim or brighten the task light from 5% to 100%.



7

Pulse brevemente el icono  para encender o apagar la iluminación y la almohadilla térmica.

Mantén pulsado el icono  para atenuar o aumentar el brillo de la luz de trabajo del 5% al 100%.

